

Питање:

Pitanje vezano za javnu nabavku OP 166/2014

Poštovani,

U tenderskoj dokumentaciji na stranici 38 Servisiranje toplotne pumpe CARRIER 30RH – 140 je navedeno:

-Poprвка rashladnog kruga 2 na toplotnoj pumpi CARRIER 30RH-140:

Pozicija 5 kaže da se nudi novi kondenzator.

Ako je došlo do mešanja freona i vode sigurno je to došlo iz razloga pucanja isparivača a ne kondenzatora, a isparivač nije naveden u dokumentaciji. Takođe ako su se pomešali freon i voda verovatno su neispravni i kompresori i njihova popravka je neizvesna.

Takođe ako se pomešao freon i voda ne može biti ispuštanja freona iz instalacije jer je on preko vodene strane izašao iz freonske instalacije.

Molim Vas ako je moguće da nam se ovo pojasni, ili da nam se omogući obilazak objekta kako bi mogli da damo kvalitetnu i ispravnu ponudu.

Одговор:

Ради правилног припремања понуде заинтересована лица могу извршити обилазак објекта, у улици Немањина број 22-26 у Београду, пре истека рока за подношење понуде, радним даном у времену од 7,30 до 15,30 часова. Контакт особа за обилазак објекта је Драган Ђукић, телефон број 064/8167-014.

Наручилац у свему остаје код услова и захтева прописаних конкурсном документацијом.